



Enheten för skyddsrum  
010 240 55 22  
skyddsrum@msb.se

Bostadsrättsföreningen Humlan i  
Luthagen  
c/o ABJ BOFÖRVALTNING AB  
BOX 3041  
750 03 UPPSALA

## Information om utförd skyddsrumstillsyn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av Sveriges skyddsrumsbestand. Med anledning av denna inventering har MSB den 2024-10-17 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet.

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumregistret. MSB kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts.

Tillsynen fråntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. På <https://www.msb.se/skyddsrum> finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.

Om ert skyddsrum är under 20 m<sup>2</sup> eller byggt före 1946 finns möjlighet att ansöka om avveckling av skyddsrummet. Mer information om avveckling finns att hitta på <https://www.msb.se/skyddsrum>.

### Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

<b>Skyddsrum nr:</b>	128450-4
<b>Fastighetsbeteckning:</b>	Luthagen 5:6
<b>Gatuadress vid ingången:</b>	Humlegatan 2
<b>Kommun:</b>	Uppsala
<b>Kontrollant:</b>	Dijar Ismail 073-644 80 13 Dijar.ismail@byggkonstruktoren.se

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand av den kontrollant som genomfört tillsynen.

Malin Rindestrand

Enheten för skyddsrum

### Resultat från genomförd skyddsrumstillsyn

<b>Skyddsrum nr:</b>	128450-4
<b>Datum för skyddsrumstillsyn:</b>	2024-10-17

Fråga	Ja	Nej
Kunde aktuellt skyddsrum hittas och kontrolleras på plats?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finns skyddsrumsskylt uppsatt utanpå byggnaden vid den naturliga ingången för att nå skyddsrummet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finns skyddsrumsskylt uppsatt vid dörren till själva skyddsrummet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Är det möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finns det skyddsrumsdörrar som inte varit åtkomliga för kontroll?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hänger alla kontrollerbara skyddsrumsdörrar på sina gångjärn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finns det minst en reservutgång från skyddsrummet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finns det reservutgångar från skyddsrummet som är förbyggda på utsidan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finns det allvarliga rostskador på komponenter som är ingjutna i skyddsrummets stomme?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Finns det tecken på omfattande fuktskador eller översvämningsskador i skyddsrummet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Finns det otillåtna håltagningar i skyddsrummets tak, väggar eller golv?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:  
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240  
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se  
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984